



Bericht für den Gast



Hotel „Haus Sonnenhöhe“

Hotel „Haus Sonnenhöhe“ der LEBENSHILFE Kreisvereinigung Westerwald e. V.

Anschrift
Lindenstr. 2
56459 Pottum

Kontaktdaten
Tel.: 02664 / 997780-0
E-Mail: info@lebenshilfe-ww.de
Web: www.lebenshilfe-westerwald.de



Prüfergebnis

Das **Hotel „Haus Sonnenhöhe“** der **LEBENSHILFE Kreisvereinigung Westerwald e. V.** wurde am 18.04.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2017 bis September 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 4 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche neben dem Bett kleiner als 120 cm x 120 cm, neben dem WC links 150 cm x 55 cm, rechts 160 cm x 55 cm
Zimmer 5 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	Bewegungsflächen neben dem WC links 150 cm x 55 cm, rechts 160 cm x 55 cm
Aufzug	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm
Speiseraum	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen vor/hinter der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Tagungsraum	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links vom WC 50 cm x 55 cm, rechts 20 cm x 55 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis




Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein ausgeschilderter Stellplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (Größe des Stellplatzes: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 10 m lang und leicht begeh-/befahrbar.
- Die Anmeldung erfolgt im Bistro.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 110 cm x 140 cm. Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Alle öffentlichen Wege im Hotel haben eine Mindestbreite von 120 cm.
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 4 im OG (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 120 cm x 250 cm sowie rechts neben dem Bett 80 cm x 200 cm. Links steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann zur Verfügung gestellt werden.



Zimmer 5 im OG (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 160 cm x 150 cm sowie links und rechts neben dem Bett 250 cm x 200 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann zur Verfügung gestellt werden.

Sanitärraum für Zimmer 4 und 5

- Die Zimmer haben jeweils einen Zugang zum gemeinsamen Sanitärraum.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor/hinter der Tür, vor dem Waschbecken und vor dem WC mindestens 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 150 cm x 55 cm, rechts 160 cm x 55 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor/hinter der Tür und vor dem Waschbecken 120 cm x 120 cm,
 - vor dem WC 100 cm x 120 cm,
 - links neben dem WC 50 cm x 55 cm, rechts 20 cm x 55 cm.
- Beidseitig vom WC sind Haltegriffe vorhanden, der linke Griff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist höhenverstellbar und unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Speiseraum gibt es Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen und Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf nicht optisch bestätigt.

Zimmer 4 und 5 im OG

- Es ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Klingeln oder Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der stufenlose Eingangsbereich ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Im Aufzug sind die Bedienelemente taktil erfassbar. Beschilderungen sind nicht in Brailleschrift vorhanden. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt. Alternativ ist eine Treppe mit Handläufen vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen, etc.)

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden (Wochenspeiseplan).
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.